


## ORIENTAÇÃO DE LIGAÇÃO DA MESA CONJUGADA DE ENCADERNAÇÃO MCE\_5X1

Em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato com a diretamente na Tünkers do Brasil: 11 4056 3100

### **Montagem**

- I) Definir espaço de 3x2 metros para instalação.
- II) Desembalar as máquinas.
- III) Montar as laterais móveis direita e esquerda indicadas nas setas vermelhas acima do nível da mesa central para que não atrapalhe a entrada e saída de material da coladeira e da prensa rotativa.
- IV) Dispor todos os equipamentos sobre a mesa conforme foto ilustrativa abaixo.



## Ligação

- I) Dispor 1 ponto de ar comprimido
- II) 3 pontos de energia 220 V para trabalhos com colas frias e hotmelt PSA (Tac permanente) ou 5 pontos se for trabalhar com cola animal quente onde é necessária a ligação da bomba d'água e do termostato digital.

